DEKRA Italia s.r.l.
Via F.lli Gracchi 27 – 20092
Cinisello Balsamo (MI)

PERIZIA N°	RELAZIONE DI PERIZIA PER			SINISTRO N°	RAMO SINISTRO
19368/2024	DRIVALIA			0	RCA
ESERCIZIO	DATA SINISTRO	DATA INCARICO	DATA PRIMO RILIEVO	CODICE PERITO	POLIZZA N°
2024		23/10/2024		0	

LOCALITA'	RIPARAZIONI	FOTOGRAFIE N°	C/O
	DA INIZIARE	0	

DA CERTIFICATO DI PROPRIETA' – INTESTATARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE
C.Fisc./P.Iva: Tel.

CARTA DI CIRCOLAZIONE

LOCATARIO/COMPROPRIETARIO – INDIRIZZO – TELEFONO - PROFESSIONE



VEICOLO (MARCA – MODELLO – VERSIONE)	TARGA	TELAIO N°
SKODA Fabia dal 2021 1.0 MPI EVO Ambition Berlina 5 Po	GP416KW	TMBEP6PJ5P4072043

STATO D'USO	Km	PNEUMATICI	COLORE	TIPO SMALTO	I° IMMATRICOLAZIONE
	17.708		Grigio	metall/doppio	

ALLESTIMENTI / DOTAZIONI

CODICE DI OMOLOGAZIONE

VEICOLI COMMERCIALI / INDUSTRIALI: indicare PORTATA – TARA – PASSO – POSTI – ASSI

COERENZA DEL DANNO CON LA DINAMICA DEL SINISTRO
SI

VALORE COMMERCIALE	VALORE RELITTO	VALORE PER DIFFERENZA	SPESE ACCESSORIE	LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL
				01/11/2024

C.R.	VOCI DI DANNO		SR		LA		VE		ME	D.C. M.S.	*	COSTO RICAMBI (Iva esclusa)
		sx/dx	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	diff.	TEMPO	TEMPO			
	Cofano PRM											
2055	Paraurti ant.		L		L		L	0,60				
	Parafango ant PRM	S										
	Parabrezza PRM											
	Porta post PRM	S										
2038	Paraurti post. parte sup.		L		L		L	0,50				
2063	Parafango post.	D	M	1,40	M	1,30	M	1,70				
2077	Porta post.	D	L		L	0,50	L	0,90				
	Porta ant PRM											
2039	Fanalino lat. retrovisore est.	D	S	0,10	S		S					
	Copriruota ant PRM											
	Tetto PRM											
	Pulizia interni											
TOTALE TEMPI			SR		LA		VE		ME	TOTALE RICAMBI		
			1,50		1,80		3,70					

CODICE / RIPARATORE	SUPPLEMENTO DOPPIOSTRATO (ore)	SUPPLEMENTO FINITURA (ore)	TEMPO AGGIUNTIVO VERNICIATURA (ore)
/	0,56	0,43	1,60

VALORE ASSICURATO (euro)	VALORE A NUOVO (euro)	TOTALE TEMPI SUPPLEMENTARI (ore)	TOTALE TEMPI VERNICIATURA (ore)	TOTALE MANODOPERA (ore)
		2,59	6,29	9,59

INSUFFICIENZA ASSICURATIVA	COEFFICIENTE DI RIDUZIONE	RICAMBI	IMPONIBILE (euro)	IVA (euro)	TOTALE (euro)
DANNI A.R.D. TOTALE IMPONIBILE (euro)		MATERIALE DI CONSUMO			
DETRAZIONE (sui ricambi con *) (euro)		MANO D'OPERA CARROZZERIA			
INSUFFICIENZA ASSICURATIVA (euro)		MANO D'OPERA MECCANICA ore 0,00			
TOTALE IMPONIBILE (euro)		STRUMENTI ELETTRONICI E NOLO DIME SMALT.RIF. ( ) * 1000			
TOTALE IVA COMPRESA (euro)					
FRANCHIGIA / SCOPERTO (euro)		TOTALI			
INDENNIZZO TOTALE IMPONIBILE (euro)		IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO CONCORDATO	FERMO TECNICO (giorni)	
INDENNIZZO CONTRATTUALE (euro)		NOTE	Veicolo sporco e mal stoccato, riserve per eventuali danni occulti - Pneum: BRIDGESTONE 195/55 R 16 V ant.5 post. 6		

GP 416KW

Virgin Radio
RADIO
MEDIA
MENU

cm
1
2
3
4

5G0 010 029 J
ŠKODA AUTO a.s.
e8*2018/858*00014
TMBEP6PJ5P4072043
DLAC
1600 kg
2600 kg
1- 850 kg
2- 800 kg
ŠKODA AUTO a.s.
tř. Václava Klementa 869
29301 Mladá Boleslav, Czech Republic
www.skoda-auto.com

DEKRA

565

195/55R16 91V



GP 416KW

BRIDGESTONE

Attenzione: il motore è acceso.
km
17708
trip
546.8
0.0 / SET

Virgin Radio
RADIO
MEDIA
MENU
PHONE
CAR

GP 416KW

DEKRA
DEKRA

Attenzione: il motore è acceso.
17708
546.8
0.0 / SET

GP-416KW

PRONTO SOCCORSO



565

LOCAUTO