



VIA GIULIO PASTORE, 20
10024 MONCALIERI (TO)
Tel. 011 3400911 - Fax 011 3400921
www.dekra-automotivesolutions.com

CLIENTE:
DRIVALIA S.p.A.
C.so Orbassano, 367
10137 - Torino

DATA PERIZIA 29/07/2025	LOCALITA' Ecoprogram Pavia Hub, LocalitÃ Rivazza n. 10, 27040, Borgo Priolo ()												
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) JEEP Compass 2 serie Compass 1.3 T4 190CV PHEV AT6 4xe Limit.								TARGA GL784YB		TELAIO		1° IMMATRICOLAZ. 01/01/1970	
KM. 36374	COLORE. Granite Crystal				TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI	
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			%	IVA esclusa
	presa in carico												
2187	#NU# Porta post. SX												
2209	#NU# Portello post.												
2168	Porta ant. DX	L	0,65	L		L	1,20						
TOTALE TEMPI				SR 0,65		LA 0,00		VE 1,20		ME 0,00		TOTALE RICAMBI	
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 0,18		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 1,92		TOTALE ORE VERNICIATURA 3,12					
NOTE Pneumatico ant dx - Continental - 235/60/17 - multistagionale - 3.6 mm Pneumatico ant sx - Continental - 235/60/17 - multistagionale - 3.6 mm Pneumatico post dx - Continental - 235/60/17 - multistagionale - 3.7 mm Pneumatico post sx - Continental - 235/60/17 - multistagionale - 3.7 mm Ruotino Periziato con tempo sereno								RICAMBI					
								MATER. DI CONSUMO ORE €/ORA					
								USO DIME					
								SMALTIMENTO RIFIUTI					
								MANODOPERA CARR. ORE €/ORA					
								MANODOPERA MECC. ORE €/ORA					
								IMPONIBILE					
								IVA					
TOTALE COMPLESSIVO													
CODICE PERITO 92	FIRMA			RUOLO N. 0000		FERMO TECNICO GIORNI 1				FOGLIO 1			

Legenda

FF:Forfait

PRM:Promemoria

DE:Difetto esecuzione

GR:Grandine

MAC:Macchiato

NU:Normale usura

SRG:Adesivi